

تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

شماره: ۱۱۲۹۲-۹۹-۱۶۹۹

به نام خدا

گزارش عملکرد دستگاه ازن زن شرکت ازن آب

ابتدا قبل از روشن کردن دستگاه، از دو نقطه‌ی محل قرار گرفتن نمونه‌های ورودی و سکوی پذیرش آزمایشگاه سوآپ کشی از نظر توتال کانت باکتری و شمارش قارچ و همچنین پلیت گذاری از هوای آن نقطه انجام گردید.

سپس دستگاه به مدت بیست دقیقه روشن گردید و پس از آن دوباره دس. آپ کشی و پلیت گذاری هوا از نقطه‌های مورد نظر گردید.

نتایج بررسی عملکرد دستگاه ازن زن به شرح زیر می‌باشد:

نقاط مورد آزمایش	نتایج	محل قرارگرفتن قبل از ازن زنی	محل قرارگرفتن بعد از ازن زنی	نمونه های ورودی قبل از ازن زنی	نمونه های ورودی بعد از ازن زنی	سکوی پذیرش آزمایشگاه قبل از ازن زنی
نتایج بدست آمده سوآپ کشی (تعداد کلی در ۱۰ سانتیمتر مربع)	۲۵	۸	۷	۷	۷	+
نتایج بدست آمده پلیت گذاری هوا (تعداد کلی)	۵	+	+	+	+	+

با توجه به نتایج به دست آمده عملکرد دستگاه از نظر کاهش بار میکروبی و فارچی رضایت پخش می‌باشد.

با سپاس

مدیر آزمایشگاه

دکتر بیژن امیدی

دکتر بیژن امیدی
Dr.Bijan Omidi

